

	PROCEDIMENTO DE GESTÃO INTEGRADO	Nº: CEBRACI- 099	FOLHA: 1 de 4	REV. 1
	PROJETO: CORPORATIVO			
	ESCOPO: SGI			
	TÍTULO: MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO EM INSPETOR DE FABRICAÇÃO			

ÍNDICE DE REVISÕES									
REVISÃO	DESCRIÇÃO								
0	Emissão Inicial.								

	PROCEDIMENTO DE GESTÃO INTEGRADO	Nº: CEBRACI- 099	FOLHA: 2 de 4	REV. 1
	PROJETO: CORPORATIVO			
	ESCOPO: SGI			
	TÍTULO: MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO EM INSPETOR DE FABRICAÇÃO			

SUMÁRIO

1	OBJETIVO.....	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	3
3	PRÉ-REQUISITOS PARA MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS	3
4	REQUISITO DE VISÃO	4

	PROCEDIMENTO DE GESTÃO INTEGRADO	Nº: CEBRACI- 099	FOLHA: 3 de 4	REV. 1
	PROJETO: CORPORATIVO			
	ESCOPO: SGI			
	TÍTULO: MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO EM INSPETOR DE FABRICAÇÃO			

1 OBJETIVO

Apresentar a sistemática de avaliação de candidato, para migração de certificação de acordo com o Sistema CEBRACI de Qualificação e Certificação de Pessoas em Inspetor de fabricação.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este Documento se aplica às atividades exercidas pelo inspetor de fabricação nas modalidades de:

- a) acessórios de tubulação;
- b) caldeiraria e tubulação;
- c) eletricidade;
- d) instrumentação e automação;
- e) mecânica;
- f) perfuração e produção de petróleo;
- g) tubos flexíveis e umbilicais.

3 PRÉ-REQUISITOS PARA MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS

- 3.1** – O candidato deve preencher a solicitação de migração, juntamente com o CEBRACI-009-TERMO DE COMPROMISSO e CEBRACI-008–CÓDIGO DE CONDUTA, documento de identidade e uma foto recente, enviando os documentos escaneados para o e-mail do CEBRACI doc@cebraci.com.br.
- 3.2** – Atestado de aptidão física (Acuidade Visual) comprovando visão satisfatória, conforme item 4 desse procedimento.
- 3.3** – Certificados das qualificações que o candidato gostaria de realizar a migração.
- 3.4** – Documento que comprove qual o tempo de certificação o profissional possui.
- 3.5** – Pagamento de taxa de Migração.
- 3.6 – Resultado da Migração** - O CEBRACI terá um prazo de 30 dias úteis após o recebimento dos documentos para divulgação do resultado oficial quanto à aceitação da migração.

Nota:

- 1. O profissional certificado é responsável pelo envio da solicitação de renovação ou do exame de recertificação e os documentos exigidos antes do vencimento de sua certificação. Após o prazo de validade a certificação é suspensa por até 12 meses até que seja realizado um exame de recertificação. Após os 12 meses de suspensão, a certificação é cancelada.

As informações deste documento são propriedade da CEBRACI, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade.

“Cópia Não Controlado e Reprodução Proibida”

	PROCEDIMENTO DE GESTÃO INTEGRADO	Nº: CEBRACI- 099	FOLHA: 4 de 4	REV. 1
	PROJETO: CORPORATIVO			
	ESCOPO: SGI			
	TÍTULO: MIGRAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO EM INSPETOR DE FABRICAÇÃO			

2. **Validade** - O certificado do CEBRACI terá a mesma validade do certificado atual do candidato.

4 REQUISITO DE VISÃO

4.1 - O candidato a inspetor de fabricação deve ter acuidade visual, natural ou corrigida, de acordo com a Tabela 1.

4.2 - O candidato a inspetor de fabricação deve ter visão cromática de acordo com a Tabela 1.

4.3 - A acuidade visual do inspetor de fabricação quanto aos aspectos de visão próxima e visão longínqua deve ser avaliada anualmente conforme 4.1 e 4.2.

4.4 - Após a certificação, os testes de acuidade visual para visão próxima devem ser realizados anualmente e verificada pelo empregador.

Tabela 1 – Requisitos de acuidade visual para todos os níveis

Modalidade	Acuidade Visual		
	Visão Próxima (Ver nota 1)	Visão Longínqua (Ver nota 2)	Visão Cromática (Ver nota 3)
Acessórios de tubulação (AT)	X	X	-----
Caldeiraria e tubulação (CT)	X	X	-----
Eletricidade (EL)	X	-----	X
Instrumentação e automação (IN)	X	-----	X
Mecânica (MC)	X	-----	-----
Perfuração e produção de petróleo (PP)	X	X	X
Tubos flexíveis e umbilicais (TF)	X	X	X
NOTA 1 Comprovada pela capacidade de ler as letras J-1 do padrão JAEGER a 40 cm de distância. NOTA 2 Igual ou superior a 20/40 da escala SNELLEN. NOTA 3 Comprovada pelo ensaio de ISHIHARA.			